


ZO/A/9/2024


ZAŁĄCZNIK NR 4 DO
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Z dnia 11.06.2024r

Rzuty architektoniczno-budowlane


Lokalizacja nieszczelności na styku ściana główna, a strop piwnicy znajdujący się pod gruntem.




Niski parter pomieszczenia 0156, 0158, 0159



Piwnica pomieszczenie 0237, 0238, 0235, 0234, 0233, 0240, korytarz



Rzut ogólny zakresu prac wykonania izolacji przeciwwilgociowej w budynku WTL.



Rzut aktualnie istniejącej wentylacji do wymiany



Rzut aktualnie istniejącego systemu instalacji odprowadzającej wodę z tarasu do wymiany



Obszar wykonania uszczelnienia płytek tarasu z balustradą

